

## PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

La mesure de la circonférence de la cheville doit être effectuée au-dessus des malléoles.



	1	2	3	4	5
cm	18-20	20,5-23	23,5-26	26,5-29	29,5-32